



PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

Sindaco
avv. Fabrizio Quarto

Assessore all'Urbanistica
geom. Paolo Lepore

Responsabile Unico del Procedimento
arch. Luigi Traetta

Tecnico redattore
arch. Maristella Maraglino

Collaboratori
arch. Chiara Stella Castellano
stagista Antonella Miraglia

Marzo 2019

FRONTI URBANI - PIAZZETTA SANTI MEDICI

1:200

T.10b

Materiali degli spazi aperti

I materiali costituenti l'invaso urbano di Piazzetta Santi Medici sono stati rilevati in funzione della loro componente materica. Dal rilievo dello stato di fatto emergono tre categorie di materiali, i dati dimensionali e la loro collocazione nello spazio urbano.

Blocchi in pietra di Trani bocciardata h 30 con lunghezza variabile

Blocchi in pietra di Ostuni di dimensioni variabili

Marmette in cemento stampato cm 25x25



CODICI DI INTERVENTO

R.C. Restauro conservativo

Rei.C.O. Reintegrazione della cromia originaria

Rim.C. Rimozione di strati di pittura e cementi impropri

N.Sc. Esecuzione di nuova scialbatura a calce

N.T. Nuova tinteggiatura



C.L. Consolidamento lapideo di superfici a faccia vista

R.S.I. Recupero o sostituzione infissi

R.R.I. Rimozione rivestimenti impropri

S.R.E.T. Sostituzione o rimozione elementi tecnologici

R.E.S. Rimozione elementi superfetativi



Piazzetta SS. Medici – Dove fede e potere si guardano

Collocata in un rione con prevalente funzione residenziale, è caratterizzata da un'architettura popolare, tipologicamente fatta di case lamie e case grotte, con un affaccio mozzafiato sullo spalto della gravina San Marco e una vista panoramica del Castello medioevale. Il suo fulcro è rappresentato dal Santuario dedicato ai SS. Medici. Le scalinate vengono vissute come se fossero il naturale prolungamento all'esterno di spazi privati, diventando luoghi di conversazione, di aggregazione che, a seconda dell'ora del giorno e delle stagioni, vengono utilizzati sfruttando le parti in ombra in estate e le parti esposte al sole in inverno. E' una zona esclusa dal traffico veicolare dato che l'intera area presenta forti dislivelli superati da scalinate. Gli unici esercizi commerciali sono legati alla ristorazione. L'illuminazione pubblica è omogenea e poco suggestiva, basterebbero pochi segni per trasformarla in un episodio urbano con forte personalità.